


Ontwerp Nesciohove

uitvoeringsplan

snoeien en bomen verwijderen



Zoals u weet geven de bomen in deze wijk al geruime tijd veel overlast.

Door een externe partij is een nader onderzoek aan de bomen uitgevoerd, daarbij is onderzocht of het mogelijk is om met aanvullende maatregelen een groot deel van de bomen te behouden. Dit bleek niet het geval te zijn.

Het advies: begin opnieuw, doe dat met minder bomen, gezien de zeer beperkte groeiruimte.



Platanen door forse snoei van de kroon behouden.



Deze bomen hebben of een slechte kwaliteit, of kunnen door de omvang van de kroon niet op de huidige locatie worden behouden. Veelal uit zich dit in ernstige wortelopdruk of door zichtbaar aangetaste bomen.

Ontwerp Nesciohove

beplantingsplan

snoeien bomen
voorstel aanplant
nieuwe bomen

Door deze beperkte ruimte kunnen op veel plaatsen geen bomen worden teruggeplaatst.


De oorzaak daartoe is de opzet van deze woonwijk, de vele kabels en leidingen en daarmee te weinig beschikbare groeiruimte om grotere bomen verantwoord te laten groeien.

Om toch een wijk met bomen en te blijven behouden, is gekozen voor kleine en smalblijvende opgaande bomen.

2 Platanen door forse snoei behouden.

Boom zoals aangegeven met letter bij dit symbool.
A = Sierkers 7 stuks
B = Schijniep 4 stuks
C = Amberboom 3 stuks
D = Beuk 1 exemplaar

 Te behouden bomen





A. Sierkers. Prunus Pandora

Opgaande boom, met roze bloemen, geen vruchten.

B. Schijniep. Zelkova serrata 'Village Green'

Opgaande boom, verkleurend in herfst, sierwaarde van de stam.

C. Amberboom Liquidambar styraciflua 'slender Silhouette'

Smalle zuilvormige boom met tot aan de onderzijde bladzetting, rood verkleurend in de herfst.

D. Beuk Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk'

Smalle zuilvormige boom met tot aan de onderzijde bladzetting.



